


Inventaire des atteintes aux cours d'eau - Hannut, novembre 2016 -



- Réseau hydrographique
- Sous-bassin hydrographique
- Limite communale

- Dépôt de déchets
- Entrave
- Erosion de berge
- Ouvrage dégradé
- Protection de berges
- Pulvérisation / remblai
- Rejet d'eaux usées
- Résolu



400
M

Affluent du
Picomont

Merdorp

Grand-Hallet

Petit-Hallet

Wanzin

Wanzin

Absoule

Thisnes

Créhen

Henri-Fontaine

Avernas-le-Bauduin

Bertrée

Fond des harengs
(vouté)

Hannut

Villers-le-Peuplier

Poucet

Poucet

Cras-Avernas

Trognée

Fond de Spime