













Inventaire des atteintes aux cours d'eau - Orp-Jauche, novembre 2016 -

 Réseau hydrographique
 Sous-bassin hydrographique
 Limite communale



NB
Le ruisseau du Mosembais
reste encore à inventorier

NB
Le ruisseau du Picomont
reste encore à inventorier

-  Dépôt de déchets
-  Entrave
-  Erosion de berge
-  Ouvrage dégradé
-  Protection de berges
-  Pulvérisation / remblai
-  Rejet d'eaux usées
-  Résolu

